

惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

关于大亚湾西区翡翠山城综合体“9·2” 死亡事故的通报

2018年9月2日10时40分左右，大亚湾西区“翡翠山城综合体7、8栋及地下室”项目发生一起1人死亡事故，经事故调查组认定，该事故属于一般质量安全责任事故。现将有关情况通报如下：

一、项目基本情况

“翡翠山城综合体峰汇7、8栋及地下室”项目位于大亚湾西区上杨村大亚湾大道左侧，总建筑面积为，建设单位为惠州市宏业投资开发有限公司，设计单位为广东博意建筑设计院有限公司，施工单位为中天建设集团有限公司，监理单位为广东广信建筑工程监理有限公司。该项目于2017年7月6日取得《建筑工程施工许可证》，建筑面积97730.87平方米，造价22673万元。事故发生时该项目主体已封顶，进入装修阶段。

二、事故原因分析及事故性质认定

大亚湾西区街道“9·2”死亡事故调查组按照程序进行调查，形成了《大亚湾开发区西区街道翡翠山城综合体“9·2”死亡事故调查报告》，事故报告认为，屋面排风井小型构件盖板的设计及实际板厚不满足承载力和挠度规范要求，是导

致盖板坍塌的直接原因；认定该事故是一起设计遗漏引起的工程质量安全生产责任事故。

三、对事故相关责任单位的处理

根据《惠州大亚湾开发区管委会关于大亚湾西区街道翡翠山城综合体“9·2”死亡事故责任认定和责任单位、责任人处理问题的批复》：

（一）广东博意建筑设计院有限公司内部生产管理制度执行不严，对项目的管理协调不到位，对图纸会审提出的问题回复未经任何流程直接由设计人员回复，不能指导施工单位正确施工。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有责任。由惠州市安全生产监督管理局大亚湾分局提请惠州市安全生产监督管理局对该公司依法进行行政处罚。

（二）中天建设集团有限公司对通风井盖板图纸设计问题通过建设单位两次向设计单位进行了反馈，但对设计单位的回复技术把关不严，在通风井盖板结构设计不明确的情况下，未能寻根问底，根据《图纸结构设计总说明》里的配筋说明进行结构配筋施工，缺乏安全施工敏感性。由大亚湾区住建局对其做出处理。

（三）广东广信建筑工程监理有限公司对设计单位反馈的设计图纸问题技术把关不严，未能认真复核，认可中天公司按《图纸结构设计总说明》中的规定组织施工。由大亚湾区住建局对其做出处理。

此外，对相关单位的责任人也要求进行行政处罚。

四、区住建局对事故责任单位的处理决定

根据《大亚湾开发区西区街道翡翠山城综合体“9·2”死亡事故调查报告》的要求，我局对事故责任单位广东博意建筑设计院有限公司未履责，责任单位中天建设集团有限公司和广东广信建筑工程监理有限公司未完全履职的行为进行全区的通报批评，并对三个单位的相关责任人进行约谈。

请各相关单位引以为戒，深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强安全隐患排查治理。各施工单位要对职工进行必要的安全生产教育培训，开展经常性教育，不断丰富安全生产知识，提高安全生产意识，举一反三，防范类似事故再次发生。

惠州大亚湾区经济技术开发区住房和城乡建设局

2019年2月27日

